

Spett.le

**Bim Gestione Servizi Pubblici Spa
Via Tiziano Vecellio, 27/29
32100 Belluno (BL)**

p.i. 00971870258

RELAZIONE DI PERIZIA SUL VALORE COMMERCIALE

Belluno, 14 novembre 2022



Il sottoscritto Bristot Paolo nato a Belluno il 16 gennaio 1969 con studio in Belluno via Vittorio Veneto, 278 regolarmente iscritto all'albo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Belluno al n.113 nonché all'albo nazionale dei Periti Assicurativi al n.5260, in riferimento all'incarico affidatomi, eseguita la verifica del mezzo e dei documenti, sotto la propria responsabilità attesta quanto segue:

Il mezzo essendo stato immatricola nel 2006 non è più quotato sui mercuriali specializzati quali Eurotax, Quattroruote infocar o altre riviste di compro/vendo auto che solitamente determinano il valore commerciale dei veicoli usati anche in sede legale.

La valutazione di cui all'oggetto, è stata quindi eseguita dallo scrivente dopo un confronto con i più autorevoli dealer autorizzati di zona e dopo una ricerca online sui siti specializzati di auto usate quali priceguru, Autoscout24, Subito, l'Automobile, al Volante ecc.

L'indicazione sul valore commerciale, è stata poi elaborata dallo scrivente, in incremento o in riduzione, tenendo conto dello stato d'uso generale del mezzo, dei chilometri percorsi, dagli accessori, dagli allestimenti presenti e dalle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie eseguite.

E' stata verificata la regolarità della carta di circolazione visionata, la revisione periodica che risulta valida fino al 11/12/2022 e il certificato di proprietà in originale.

Identificazione mezzo

Marca:	ISUZU
Modello:	D MAX PICK-UP 4WD 2.5 TD
Telaio:	MPATFS54H5H581582
Targato:	DE741ZF
Km percorsi:	265488
Anno di 1°Imm:	21/12/2006
Classe emissione	EURO 3

Stato del mezzo:

L'autocarro oggetto di perizia si presenta in pessime condizioni d'uso, con notevoli danni alla carrozzeria che evidenzia in gran parte dei lamierati di vestizione e strutturali segni di ruggine superficiale ma anche in profondità. Le parti interne quali sedili, pannelli porte, rivestimenti del fondo scocca in moquette e le parti in plastica di copertura e di abbellimento, presentano elementi rotti e comunque sono molto usurate con degradi molto accennati. La parte meccanica invece, appare in normale stato d'uso e manutenzione, non si evidenziano perdite d'olio e/o liquidi in genere, l'accessione è nella norma e regolari sono le manutenzioni ordinarie non eseguite su rete ISUZU. Sono presenti dischi ruota in lega in buone condizioni e pneumatici marca HANKOOK Dynapro AT2 al 60%.

Le parti elettriche ed i vetri sono in normali condizioni, da segnalare la rigatura con rottura di ambedue le plastiche dei fanali posteriori.

Valore commerciale:

Il valore commerciale che espongo, è stato calcolato tenendo conto degli elementi sopra esposti ma anche di una detrazione dovuta alla necessità di dover eseguire dei lavori urgenti alla carrozzeria per poter rendere l'autocarro idoneo alla revisione periodica già scaduta e quindi alla circolazione.

Valore commerciale E. 2.000,00 (Duemila) + iva.



Foto del mezzo:





Foto del mezzo:





Foto del mezzo:






Foto del mezzo:





Foto del mezzo:





Foto del mezzo:





Foto del mezzo:



Foto del mezzo:



Considerazioni finali:

Il valore indicato di E. 2.000,00 (Duemila) è da intendersi al netto di iva di legge e potrà ritenersi valido fino al 31/12/2023.

Ricordo che il mezzo è un diesel euro 3 ed è soggetto ad importanti restrizioni di circolazione a seconda delle regioni.

Perito
Paolo p.i. Bristot

